

1	TOROS JEOTEKNİK	ANTALYA	Mazıdağı	Boşluk Arama	GPR
2	İZMİR B. B. (GEDİK İNŞAAT)	İZMİR	Konak	27 Adet Viyadük	GPR
3	PINAR SÜT ÜRÜNLERİ	İZMİR	Bornova	Su Kaçaklarının Araştırılması	GPR
4	DSİ	MANİSA	Ahmetli	Kelebek Barajı Su Kaçağı Arama	GPR
5	KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ	MUĞLA	Milas	Altyapı Araştırma	GPR
6	YENİKÖY TERMİK SANTRALİ	MUĞLA	Milas	Altyapı Araştırma	GPR
7	FHM İNŞAAT	TÜRKİYE GENELİ		265 Vodafon Baz Kulesi	GPR
8	NUMEKO BİLİŞİM AŞ	TÜRKİYE GENELİ		1876 Vodafon Baz Kulesi	GPR
9	ARI-SU	DENİZLİ	ÇAL	3200 m. HES Tüneli Donatı araştırması	GPR
10	AGT AHŞAP	ANTALYA	Döşemealtı	Boşluk arama	GPR
11	RT JEOTEKNİK	MANİSA	ŞEHZADELER	Ulucami duvar ve altyapı	GPR
12	İZMİR B. B.	İZMİR	Limontepe	Spor sahası duvar yapısı	GPR
13	ARI SU	DENİZLİ	ÇAL	3300 m. HES Tüneli Donatı araştırması	GPR
14	MODERN AMBALAJ	ESKİŞEHİR	ODUN PAZARI	ENJEKSİYON BAŞARI KONTROLÜ	GPR
15	EFELER APARTMANI	İZMİR	BUCA	TAŞIYICI SİSTEM ÇATLAK ARAŞTIRMASI	GPR
16	KETENCİ İNŞAAR	İZMİR	KARŞIYAKA	TEMEL ALTI ENJEKSİYON KONTROLÜ	GPR
17	KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ	MUĞLA	MİLAS	ALTYAPI ARAŞTIRMASI	GPR
18	PINAR SÜT	İZMİR	BORNOVA	SU KAÇAKLARI TESBİTİ	GPR
19	SÖKE ENERJİ	AYDIN	SÖKE	RÜZGAR TRİBÜNLERİ BOŞLUK ARAMA	GPR
20	İZM B. B.	İZMİR	KARABAĞLAR	LİMONTEPE İSTİNAT DUVARI	GPR
21	ZİMER MÜHENDİSLİK	KONYA	ERMENEK	ALTYAPI ARAŞTIRMASI	GPR
22	ZİMER MÜHENDİSLİK	İÇEL	MUT	ALTYAPI ARAŞTIRMASI	GPR
23	ZER SALÇA	MANİSA	AKHİSAR	ATIKSU HATTI SU KAÇAĞI ARAŞTIRMASI	GPR
24	ZİMER MÜHENDİSLİK	BİNGÖL	Merkez	PALEOSİSMOLOJİ	GPR
25	ZİMER MÜHENDİSLİK	ÇANAKKALE	KÜÇÜKKUYU	PALEOSİSMOLOJİ	GPR
26	ZEMSON SONDAJ	MUĞLA	ULA	PALEOSİSMOLOJİ	GPR
27	EKSİM ENERJİ	KARAMAN	Merkez	6 AD RÜZGAR TRİBÜNÜ BOŞLUK ARAMA	GPR
28	GENSER	ANKARA	KULU	RÜZGAR TRİBÜNÜ BOŞLUK ARAMA	GPR
29	EKSİM ENERJİ	BALIKESİR	SUSURLUK	RÜZGAR TRİBÜNÜ BOŞLUK ARAMA	GPR
30	RÖNESANS HOLDİNG	GAZİANTEP	NURDAĞ	TRAVERTENDE BOŞLUK ARAŞTIRMASI	GPR ve ERT
31	MODERN AMBALAJ	MANİSA	OSB	DOĞALGAZ HATTI ARAŞTIRMASI	GPR
32	N. FAZIL KISAKÜREK LİSESİ	KÜTAHYA	MERKEZ	3 AYRI BİNA İÇİN ENJEKSİYON KONTROLÜ	GPR
33	AGM FOÇA DENİZ ÜSSÜ	İZMİR	FOÇA	İSKELE ALTI KOLON ARAŞTIRMASI	GPR
34	İZKA A Ş	ANTALYA	AKSU	A BLOK KARSTİK BOŞLUK ARAMA	GPR
35	KROM GALERİSİ	DENİZLİ		İKSA KONTROLÜ	GPR
36	MELAHAT APARTMANI	İZMİR	çiğli	JET GRAUT KONTROL	GPR
37	T İŞ BANKASI KARŞIYAKA ŞUBESİ	İZMİR	KARŞIYAKA	TEMEL YAPISI KONTROL	GPR
38	AGM	İZMİR	AŞ.AĞA	İSKELE ALTYAPI ARAŞTIRMASI	GPR
39	RÖNESANS HOLDİNG	GAZİANTEP	NURDAĞ 2 ETAP	TRAVERTENLERDE BOŞLUK ARAMA	ERT
40	İŞ BANKASI KARŞIYAKA ŞB	İZMİR	KARŞIYAKA	TEMEL YAPISI ARAŞTIRMASI	GPR
41	NUMEKO	TÜRKİYE GENELİ		2000 DOLAYINDA BAZ KULESİ TEMEL YAPISI ARAŞTIRMASI	GPR
42	SERGEN KOŞUM	İZMİR	KARŞIYAKA	ŞEMİKLER 32373 ADA 7 PARSEL ENJEKSİYON KONTROL	GPR
43	ALİ KÜÇÜK	İZMİR	çiğli	JETGRAUD KONTROL	GPR